

#### **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

#### Bäderbau

SANIERUNGSPLANUNG

BAUPHYSIK

Energieberatung

ARCHITEKTUR

BAULEITUNG



**Thomas Duzia**Dr.-Ing. Bauing. Dipl.-Ing. Architekt

Staatl. anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz

Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Gebäudesanierung (TÜV)

Mitglied im Technischen Ausschuss der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen

Energieberater für Nichtwohngebäude/ Wohngebäude/ Denkmäler (dena)



duzia

bauphysik + architektur

#### **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

**ENERGIEBERATUNG EBN 80012508** 

## Begehungen:

08.11.2023



## Feststellungen:

Gedämmte Fassaden

ca. 180 mm Dämmstoff vorhanden



duzia

bauphysik + architektur

## **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

**ENERGIEBERATUNG EBN 80012508** 

## Feststellungen:

Sockel unter Fassade Schwimmhalle nicht gedämmt, weil Raum zur Technik.

Ungedämmte Anbindeleitung von Lüftung in den Wänden.



#### Maßnahmen:

Sockeldämmung ergänzen



duzia

bauphysik + architektur

## **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

**EHEMALIGES FLACHDACH** 

## Feststellungen:

Dämmung Mineralwolle

Dämmung z.B. Isofloc

Dämmung teilweise verschoben bzw. nicht gleichmäßig verteilt.







## **Sportzentrum Brakel**

## Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

**EHEMALIGES FLACHDACH** 


## Feststellungen:

Dämmung teilweise verschoben bzw. nicht gleichmäßig verteilt.



#### Maßnahmen:

Dämmung gleichmäßig verteilen





duzia

bauphysik + architektur

## **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

## GEGENÜBERSTELLUNG DÄMMQUALITÄT

	Тур	Bauteil	Fläche	U-Wert	U <sub>max</sub> GEG*	Umax BEG**
	.76		in m²	in W/m²K	in W/m²K	in W/m²K
Dach						
	DA	Decke 3-Feld Sporthalle	861,73	0,19	0,20	0,14
	DA	Decke 3-Feld Sporthalle MiWo 040	300,00	0,19	0,20	0,14
Türen nach außen						
X	TA	Ausgang Garten	1,89	2,70	1,8	1,3
	TA	Haupteingang	9,10	1,90	1,8	1,3
X	TA	Stahltüren Hof	4,20	2,70	1,8	1,3
Außenwände				·		· ·
	WA	Außenwand Eingang oben	40,76	0,26	0,24	0,20
	WA	Außenwand Gastro oben	66,24	0,26	0,24	0,20
	WA	Außenwand Hallenbad zur Straße	70,66	0,26	0,24	0,20
	WA	Außenwand Sporthalle	204,95	0,26	0,24	0,20
	WA	Außenwand Sporthalle bis Eingang	169,46	0,26	0,24	0,20
	WA	Außenwand Sporthalle Hallenbad	196,01	0,26	0,24	0,20
	WA	Außenwand Sporthalle Hof	169,46	0,26	0,24	0,20
X	WA	Stützenvorlagen Sporthalle	41,48	0,54	0,24	0,20
X	WA	UG AW Sauna zum Garten	16,93	1,00	0,24	0,20
Wände gegen Erdreich						
X	WE	Foyer TH erdberühte AW	26,22	1,00	0,30	0,25
	WE	Kellerwand Rohrgang zur Straße	67,41	0,26	0,30	0,25
X	WE	Sauna erdberühte AW	67,66	1,00	0,30	0,25
Х	WE	Sauna erdberühte AW zur Straße	19,21	1,00	0,30	0,25
		Fen				
X	FA	Fenster Bad und Gastro	104,00	1,90	1,3	0,95
Х	FA	Oberlichter Sporthalle	193,54	1,90	1,3	0,95



## **Sportzentrum Brakel**

## Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

**HAUSTECHNIK** 

## Feststellungen:

Anschluss Nahwärmenetz

Energieträger regenerativ

Moderne Pumpentechnik

Lüftungsgeräte teilweise erneuerungsbedürftig – 24 Jahre alt!

LED-Leuchten im Hallenbad







duzia

bauphysik + architektur

## Sportzentrum Brakel Sa

## Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

## Besonderheiten der Substanz:


Solarenergie auf dem Dach nach Solarkataster NRW



# **Voruntersuchung Tragwerk:**

Dachstuhl nicht geeignet für weitere Lasten







## **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

### Fazit:

- 1. Dämmqualität entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Kann trotzdem als gut gedämmt betrachtet werden!
- 2. Geringe Nachbesserungen der Dämmung sind am Sockel sinnvoll.
- 3. Eine grundsätzliche dämmtechnische Verbesserung aller Flächen dürfte derzeit nicht wirtschaftlich sein und ist konstruktiv nicht notwendig.
- 4. Haustechnikseitig können Lüftungsgeräte oder Pumpen optimiert werden. Hier werden nach VDI auch kürzere Nutzungszeiten angegeben.
- 5. Hallennutzer sind zu sensibilisieren! Fenster müssen nicht offenstehen, um Frischluft nachzuführen.



# **Sportzentrum Brakel** Sanierungsfahrplan nach BAFA – DIN V 18599

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

