	Ort	Hinweis	Beschreibung	geschätzte Kosten
Hoch	Hembsen	HH 2017	doppelflügelige Holzaußentür im Kellergeschoss drehen bzw. als neue Fluchttür austauschen	5.000,00 €
	Gehrden	KInvFöG/ HH 2017	Fensterfront in der großen Halle austauschen	30.000,00 €
	Bökendorf	HH 2017	Sanierung Herren-Dusche	15.000,00 €
	Riesel	HH 2017	Holzständerzwischenwand im Duschaum nicht in Ordnung, Wasser läuft unterseitig in vorgelagerten Waschaum, Schimmel im Duschbereich; neue Zwischenwand mit entsprechender Abdichtung, Fliesen	15.000,00 €
	Erkeln	HH 2017	Überarbeitung des Hallenbodens (Holzdielen)	20.000,00 €
	Schmechten	HH 2017	Hallenboden (Holzdielen) sanierungsbedürftig	15.000,00 €
	Istrup	HH 2017	feuchte Wand im Technikraum Süd-West-Seite sanieren	4.000,00 €
	Bökendorf	HH 2017	Austausch der Glasfassade in Halle (obere Hälfte Glas/Kunststoff, unten massiv mit WDVS)	60.000,00 €
	Rheder	HH 2017	keine Lüftung Öllageraum vorhanden, Lüftungskanäle über Küche Feuerwehr nach außen führen	3.000,00 €
Mittel	Hembsen		Fensterelemente zwischen großem und kleinem Veranstaltungsraum austauschen gegen VSG-Glas (wurde bisher noch nicht beanstandet)	15.000,00 €
			Heizung und Warmwasserbereitung überarbeiten	20.000,00 €
	Erkeln		neue Falttüren zwischen Thekenraum und Halle	20.000,00 €
	Gehrden		Lautsprecheranlage austauschen	7.500,00 €
	Riesel		Schaffung eines Lagerraumes für Vereine im hinteren Flurbereich, ähnlich wie Putzraum, Außentürelement dafür verkleinern	8.000,00 €
	Bökendorf		Sanierung Damen-Dusche	15.000,00 €
	Istrup		drei Fenster in Hausmeisterwohnung austauschen (Material Stadt, Einbau in Eigenleistung)	1.000,00 €
Schmechten		Beleuchtung an erster Stufe vor Haupteingang, Stolpergefahr	1.500,00 €	
		Brüstung der drei Fenster in kleinem Veranstaltungsraum herunterbrechen, Fenster vergrößern	4.000,00 €	
Niedrig (alphabetisch sortiert)	Beller		Faltwand zwischen kleinem u. großem Veranstaltungsraum keine neue Sicherheitstechnik; bisher noch nicht beanstandet	15.000,00 €
	Bellersen		WC-Anlagen sanieren, behindertengerechtes WC schaffen	90.000,00 €
			neues Eingangselement, bei Umbau WCs aus Platzgründen notwendig	5.000,00 €
	Bökendorf		Schaffung eines neuen Schiedsrichterraumes im ehem. Öllageraum	100.000,00 €
			Dachsanierung über dem Hallenbereich (1.BA)	100.000,00 €
	Gehrden		Dachsanierung über dem Hallenbereich (1.BA)	100.000,00 €
			behindertengerechtes WC erwünscht	Planung notwendig
	Hembsen		oberste Geschossdecke vorh. Dämmung aufbauen/neu, statische Ertüchtigung der Decke	80.000,00 €
	Istrup		behindertengerechtes WC im EG aus Duschaum schaffen	10.000,00 €
Rheder		ehem. Turnraum im UG, keine Fluchtmöglichkeit, keine Lüftung vorhanden	Nutzung prüfen, ausweichen in	
Riesel		Dach der alten Schule mit unterschiedlichen Eindeckungen versehen, zurzeit dicht	Planung notwendig	